





1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:




1. Bei allen Montagearbeiten Handschuhe tragen.
Use gloves when handling the fixture.




2. Montageöffnungen.
Installation openings.




3.




4. Leitungseinführung.
Cable entry point.




5.




6.



7. Fugen mit elastischer und ärmeebeständiger
Spachtelmasse verschließen.
Plaster gaps with elastic and heat-resistant filler.




8. - min/max stripped wire length: 7mm-10mm
- max power supply cable: 1,5mm²




9.

CALEO MAX M2 | RECESSED FRAMELESS



1. MONTAGE UND INSTALLATION | MOUNTING AND INSTALLATION:



10.



11. Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.



12.